



## 한국석유관리원 호남본부



수신 여천NCC(주)대표이사  
(경유)

제목 석유제품 품질검사 결과 통보

1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 품질검사업무 협조에 감사드리며, 「석유 및 석유대체연료 사업법」 제25조제1항에 따라 실시한 석유제품 품질검사 결과를 아래와 같이 통보합니다.

업체명	대표자	제품명	TANK	번호	채취일	판정	비고
여천NCC(주)	최금암 이규정	용제4호	UFB-118	1	'16.8.2.	합격	-
		부생연료유2호	충남90사1106 (탱크로리)	2		불합격	식별제 첨가량이 7mg/L으로 품질 기준(10mg/L이상)에 벗어남.

UFB-118 A 25.49MT

3. 아울러, 불합격된 석유제품은 판매 또는 인도를 중지하시고 이미 판매 또는 인도된 제품에 대한 회수 조치 및 보관 중인 석유제품에 대한 출하 내역(재고변동사항 등), 불합격사유서, 재발방지대책을 수립 후 회신하여 주시길 바랍니다.

- 붙임 1. 석유제품 품질검사 결과서 1부.  
2. 시료채취 확인서 사본 1부. 끝.

\*회신 참조는  
대내외 공문서 \*

결	담	당	리	더	팀	장	추락임원
재	김재	영희	하				

한국석유관리원 호남본부



직원

최병곤

검사2팀장

신희승

호남본부장

오영권

08/12

협조자

시행 검사2팀-580

(2016.08.12.)

접수

( )

우 506-020 광주광역시 광산구 남동길 11-19번지

/ [www.kpetro.or.kr](http://www.kpetro.or.kr)

전화 062-236-0200

전송 062-943-4315

/ [qldrhl@kpetro.or.kr](mailto:qldrhl@kpetro.or.kr)

/ 비공개(7)

당신의 청렴을 존중하며, 청렴 공공기관의 선봉에 서겠습니다.

## 석유제품 품질검사 결과서(8월)

○ 업체명 : 여천NCC(주)

○ 검사구분 : 의무검사 (부산물인석유제품생산판매업자)

시료채취장소	검 사 품 명	건수	시료채취일	B/L No.	탱크번호	판 정
여천NCC(주) 여수공장	용제 4호	1	2016.8.2.	-	UFB-118	합격
	부생연료유 2호	1		-	충남90사1106 (탱크로리)	<u>불합격</u>

검사건수    2 건

## 시험결과 성적서

○ 품 명 : 부생연료유2호

○ 업소명 : 여천NCC(주)

항 목	품 질 기 준		시험결과
	1호(등유형)	2호(중유형)	2 호(중유형)
유동점 (℃)	-20.0이하		-50.0미만
인화점 (Tag,℃)	40이상		46
동점도 (40℃, mm <sup>2</sup> /s)	0.9이상 ~ 1.8이하	0.9이상 ~ 3.0이하	1.2
증류성상 (90%유출온도, ℃)	180이상 ~ 290이하	160이상 ~ 270이하	196
동판부식 (50℃, 3h)	1 이하		1
물과 침전물 (부피%)	-	0.5이하	0.005미만
10%잔유중 잔류탄소분(무게%)	0.15이하	15이하	0.03
회분 (무게%)	0.02이하	0.05이하	0.01미만
황분 (무게%)	0.1이하	0.2이하	0.01미만
밀도@15℃(kg/m <sup>3</sup> )	850이하	-	-
색 (육안식별)	파란색	검은색	검은색
식별제 첨가량 (mg/L)	10이상	10이상	7
시료채취일자	2016. 8. 2.		
탱 크 번 호	충남90사1106(탱크로리)		
판 정	불합격		
시 험 방 법	본 시험은 ASTM D 6749, KS M 2010, KS M 2014, KS M ISO 3405, KS M ISO 2160, KS M 2115, KS M ISO 10370, KS M ISO 6245, KS M 2027 KS M ISO 12185 KPETRO-STM-9-2009에 의하였음.		
비 고			

## 한국석유관리원 호남본부장

관 인 생 략